

Osiedla Radlin		
Lp.	Zakres i adres wykonanych zadań	Poniesione wydatki
I	Termomodernizacja budynków:	541 521,48
1	Termomodernizacja Korfantego 22 z remontem posadzek balkonów, instalacji odgromowej, robotami brukarskimi oraz z wykonaniem izolacji poziomów, wymianą zaworów podpionowych i regulacją podpionową instalacji c.o.	
2	Termomodernizacja Korfantego 18 – zakończenie realizacji	
II	Remonty elewacji budynków	15 050,92
1	Remont elewacji w obrębie wejść Rymera 6 i 8	
III	Naprawy i konserwacje dachów:	33 701,82
1	Bieżące naprawy dachów	
2	Naprawa zadaszeń wejść do kl. Sienkiewicza 26-30	
IV	Remonty instalacji odgromowej	11 528,89
1	Wymiana instalacji odgromowej – Korfantego 18	
V	Remonty pionowych izolacji fundamentów	33 354,33
1	Hydroizolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem Makuszyńskiego 16 i 18 – strona balkonowa i szczyt 14	
VI	Roboty brukarskie i rem. małej architektury os.	6 145,10
1	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej przy bud. Korfantego 18 i 22	
VII	Remonty dźwigów osobowych - Sienkiewicza 26-30	13 715,82
VIII	Wymiana stolarki okiennej mieszkań	4 822,35
IX	Pozostałe roboty:	84 447,13
1	Modernizacja instalacji domofonowych w budynkach os.	
2	Remont piwnic Korfantego 22	
3	Likwidacja przecieku przez elewację - Rymera 4	
4	Wymiana zaworu regulacyjnego w st. wymienników ciepła	
5	Inne roboty	
	Razem	744 287,84

Wodzisław Śląski 22.02.2021